

于田县绿源水务有限公司关于自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室反馈问题台帐 18 条（序号 14）销号确认表

填报单位（盖章）：于田县绿源水务有限公司 时间：2021 年 12 月 5 日

反馈问题	一是在线监测设施运维不到位，进水口在线监测数据缺失严重。二是出水口总磷、总氮、COD 和氨氮数值波动较大，时段性超标。三是污泥含水率超过 80%，无污泥清运台账。四是尾水绿化后形成淤积，存在形成“黑臭水体”风险。
整改目标	在线设备房只能环保部门和第三方进入。我公司无法看此数据，现由第三方向我公司提供数据根据排查结果聘请技术人员进行水质变化分析，制定处理方案，根据方案规范处理工作操作规程，加强自动监测运维方服务质量，确保水质达标的效果。
整改措施	(1)2021 年 1 月由我公司（绿源水务有限公司）运维，2021 年 7 月已正式委托仪表运维公司进行运维，2021 年 10 月 17 日，再由我公司亲自运维。在线设备房只能环保部门和第三方进入。我公司无法看此数

	<p>据，现由第三方向我公司提供数据。(2) 出口水水质不达标问题进行全面排查，根据排查结果聘请技术人员进行水质变化分析，制定处理方案，根据方案规范处理工作操作规程，加强自动监测运维方服务质量，确保水质达标。(3)目前，污水厂的污泥还未出污泥，安排专人专干，建立健全污泥清运台账。(4)目前，污水厂处理过的水利用中水回用管道已经放入沙包。现在暂未发现尾水绿化后形成淤积。</p>
<p>整改完成情况</p>	<p>已整改完毕</p>
<p>责任单位主要领导 导（签字）</p>	
<p>整改督导小组组长 审核（签字）</p>	